



Słupsk, 26 sierpnia 2008

**Urząd Morski w Słupsku**

Al. Sienkiewicza 18 76-200 SŁUPSK

tel./ fax. (059) 842 84 06

[dyrektor@umsl.gov.pl](mailto:dyrektor@umsl.gov.pl)

[sekretariat@umsl.gov.pl](mailto:sekretariat@umsl.gov.pl)

[www.umsl.gov.pl](http://www.umsl.gov.pl)

[iap@umsl.gov.pl](mailto:iap@umsl.gov.pl)

---

**Decyzja Nr.2**  
**Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku**

**z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie:**

**zakazu cumowania jednostek pływających do urządzeń cumowniczych wzdłuż części falochronu zachodniego o konstrukcji narzutowej w porcie Łeba**

W związku z występowaniem przegłębień wzdłuż części falochronu zachodniego o konstrukcji narzutowej w porcie Łeba na odcinku od nasady falochronu do głowicy, co grozi utratą stateczności części korpusu falochronu, wprowadza się zakaz cumowania jednostek pływających wzdłuż części falochronu o konstrukcji narzutowej na odcinku 128 m od głowicy falochronu. Odcinek falochronu na którym został wprowadzony zakaz cumowania zostanie właściwie oznakowany.

Dyrektor Urzędu Morskiego  
w Słupsku

w/z

Mirostaw Krajewski

Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej